

NOTA STAMPA

Piacenza, 20 maggio 2020 - Il 15 maggio 2020, nel corso delle operazioni ordinarie di rifornimento di uno dei quattro serbatoi dei motogeneratori di emergenza della Centrale di Caorso, si è verificata la fuoriuscita di alcune centinaia di litri di gasolio durante il trasferimento dalla cisterna di rifornimento al serbatoio interrato, avvenuta su un'area esterna costituita da superfici impermeabilizzate.

I tecnici Sogin sono immediatamente intervenuti per circoscrivere l'area interessata e raccogliere il gasolio sversato tramite idoneo materiale assorbente.

La Sogin ha, quindi, informato dell'accaduto le Autorità competenti in base alla normativa di settore (D.Lgs. 152/06), ossia: Provincia di Piacenza, Arpa Emilia-Romagna, Comune di Caorso e l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza.

Inoltre, a titolo cautelativo, una ditta specializzata ha effettuato immediatamente l'aspirazione completa del contenuto dei tombini presenti sull'area, a seguito della quale si è esclusa la presenza di gasolio nella rete di raccolta delle acque pluviali.

Dalle verifiche e dai controlli effettuati, si conferma che l'evento non ha comportato alcuna conseguenza per l'ambiente, i lavoratori e la popolazione.

Si precisa, inoltre, che l'evento è avvenuto in area convenzionale e non presenta alcun aspetto di tipo radiologico/radioprotezionistico.