

## Nota informativa

Roma, 29 agosto 2014 – Ieri all'interno dell'impianto Sogin di Bosco Marengo (Alessandria) sono iniziati i lavori di pulizia e riordino generale dell'area campestre dell'impianto.

Durante le operazioni di diserbo e di rimozione degli arbusti, in un piccolo avvallamento inaspettatamente sono stati rinvenuti sotto al terreno rifiuti inerti misti.

Lo scavo, prontamente eseguito per verificare di cosa si trattasse, ha rivelato la presenza di alcuni fusti metallici corrosi.

I lavori sono stati immediatamente sospesi e sono stati eseguiti subito gli opportuni controlli radiometrici ambientali e di laboratorio.

Tali controlli non hanno rilevato la presenza di radioattività e perciò si escludono conseguenze radiologiche per i lavoratori, i cittadini e l'ambiente.

Sogin ha immediatamente informato l'Ente di controllo ISPRA, la Regione Piemonte, la Prefettura e la Provincia di Alessandria, il Comune di Bosco Marengo, nonché l'Arpa Piemonte e l'Asl competente.

Sono attualmente in corso le indagini per verificare l'effettiva natura e quantità del materiale rinvenuto.